

Bijlage 2. Individuele gegevens

Bijlage 2. Individuele gegevens

ID-nr	Boomsort	Doorsnede in cm	Boomhoogte	Kroonbreedte	Conditie	Toekomstverwachting	Kwaliteit	Stamvoet	Stam	Kroon	Maatregelen	Urgentie	Opmerkingen
1	Populus canadensis	100	22	16	Sterk Verminderd	Slecht	Slecht	Holte/inrotting vraatschade	Kiepend torsiescheur	Meervoudige toppen Dood hout Kroonsterfte Uitgebroken takken	Vellen	3 maanden	De boom is kiepend. De stamvoet heeft een zware vraatschade door horzelylinder. De stamvoet is hol en vertoont houtrot. De boom staat op een geringe drooglegging.
2	Populus nigra 'Italica'	60	26	8	Normaal	Matig	Matig	Matig	Kiepend	Meervoudige toppen	Vellen / snoeien	3 maanden	De boom is ooit getopt op 8 meter en weer opnieuw uitgelopen. Advies opnieuw verlagen of vellen.
3	Populus canadensis	50	22	12	Verminderd	Matig	Matig	Matig	Matig	Uitgebroken tak(ken)	Vellen	3 maanden	De boom staat op geringe drooglegging en heeft eenzijdige beworteling.
4	Populus canadensis	55	22	12	Verminderd	Matig	Matig	Matig	Matig	Uitgebroken tak(ken)	Vellen	3 maanden	De boom staat op geringe drooglegging en heeft eenzijdige beworteling.
5	Populus canadensis	70	22	16	Verminderd	Slecht	Slecht	Holte/inrotting	Kiepend	Uitgebroken tak(ken) Onevenredige kroon	Vellen	3 maanden	De boom is duidelijk kiepend en vertoont stamvoetrot. De stamvoet bezit een torsiescheur.
6	Populus canadensis	50	21	12	Verminderd	Slecht	Slecht	Holte/inrotting	Kiepend	Uitgebroken tak(ken) Onevenredige kroon	Vellen	3 maanden	De boom is duidelijk kiepend en vertoont stamvoetrot. De stamvoet bezit een torsiescheur.
7	Populus canadensis	50	20	10	Verminderd	Slecht	Slecht	Matig	Kiepend	Uitgebroken tak(ken) Onevenredige kroon	Vellen	3 maanden	De boom staat op een geringe drooglegging, is eenzijdig beworteld. Kroon is structureel slecht opgebouwd.